

附件：

2024年第三批公路养护作业单位资质申请事项评审结果公示

(共8家申请单位16项申请资质，排名不分先后)

资质类别等级	序号	申报企业	评审结果	说明
路基路面 甲级	1	广州新粤交通技术有限公司	通过	/
路基路面 乙级	1	广东省路桥交通建设集团有限公司	通过	/
	2	广东宝河建设有限公司	通过	/
	3	广东延姚建筑工程有限公司	不通过	技术负责人职称不满足资质条件要求(提交高级工程师职称证书经发证单位核实非全国通用,不予认定)。
	4	深圳市明通建设工程有限公司	不通过	技术负责人业绩不满足资质条件要求(提交业绩经项目所在地交通运输主管部门核查不属实,不予认定)。
	5	深圳市鸿华通交通设施工程有限公司	不通过	技术负责人业绩不满足资质条件要求(部分提交业绩经项目所在地交通运输主管部门核查不属实,不予认定)。
桥梁甲级	1	广东华政建设有限公司	不通过	企业业绩不满足资质条件要求(部分提交业绩经项目所在地交通运输主管部门核查为市政工程,未予认定;认定完成公路桥梁养护工程不足10座)。

资质类别等级	序号	申报企业	评审结果	说明
桥梁乙级	1	广东省路桥交通建设集团有限公司	通过	/
	2	广东宝河建设有限公司	通过	/
	3	惠阳区路桥工程有限公司	不通过	技术负责人业绩不满足资质条件要求（提交业绩经项目所在地交通运输主管部门核查不属实，不予认定）。
	4	广东延姚建筑工程有限公司	不通过	1. 技术负责人职称不满足资质条件要求（提交高级工程师职称证书经发证单位核实非全国通用，不予认定）。2. 技术负责人业绩不满足资质条件要求（提交业绩中桥梁养护作业内容过少，且提交材料未能体现每座桥梁养护工程具体费用，不予认定）。
隧道甲级	1	广东华政建设有限公司	不通过	1. 技术负责人业绩不满足资质条件要求（部分提交业绩认定为预防性养护工程，认定完成公路隧道土建结构修复养护工程不足2座）。2. 企业业绩不满足资质条件要求（部分提交业绩经项目所在地交通运输主管部门核查为市政工程，未予认定；认定完成公路隧道土建结构养护工程不足6座）。
隧道乙级	1	广东省路桥交通建设集团有限公司	通过	/
	2	广东延姚建筑工程有限公司	不通过	1. 技术负责人职称不满足资质条件要求（提交高级工程师职称证书经发证单位核实非全国通用，不予认定）。2. 技术负责人业绩不满足资质条件要求（提交业绩中隧道养护作业内容过少，且提交材料未能体现每座隧道养护工程具体费用，不予认定）。

资质类别等级	序号	申报企业	评审结果	说明
交通安全设施 (二级及以下公路)	1	广东省路桥交通建设集团有限公司	通过	/
	2	深圳市明通建设工程有限公司	不通过	技术负责人业绩不满足资质条件要求(提交业绩经项目所在地交通运输主管部门核查不属实,不予认定)。